Comunicação de abate de árvore

Proponente: Município de Viseu

Localização: Av. José Maria Val de Andrade, Freguesia Viseu

Enquadramento fotográfico:

Fundamentação de facto:

Árvore seca, que por questões de segurança de pessoas e bens será abatida.

Espécie abatida: *Tilia cordata*, nº 26

Espécie a plantar: *Tilia cordata*

Condicionantes aquando da realização dos trabalhos: trânsito pedonal e rodoviário

Comunicação de abate de árvore

Proponente: Município de Viseu

Localização: Av. José Matos, Rotunda de Gumirães, Freguesia Viseu

Enquadramento fotográfico:

Fundamentação de facto:

Árvore em declínio, com acentuado dieback, ferida extensa no fuste e em risco de queda devido à perda de resistência mecânica do lenho, que por questões de segurança de pessoas e bens será abatida.

Espécie abatida: *Acer negundo*, nº 30

Espécie a plantar: *Acer saccharinum*

Condicionantes aquando da realização dos trabalhos: trânsito pedonal e rodoviário

Comunicação de abate de árvore

Proponente: Município de Viseu

Localização: Av. José Matos, Freguesia Viseu

Enquadramento fotográfico:



Fundamentação de facto:

Árvore em declínio, com acentuado dieback e em risco de fratura de pernadas devido à perda de resistência mecânica na coroa, que por questões de segurança de pessoas e bens será abatida.

Espécie abatida: *Acer negundo*, nº 26

Espécie a plantar: *Acer saccharinum*

Condicionantes aquando da realização dos trabalhos: trânsito pedonal e rodoviário

Comunicação de abate de árvore

Proponente: Município de Viseu

Localização: Rotunda Caminho de Santiago, Freguesia Viseu

Enquadramento fotográfico:

Fundamentação de facto:

Árvores secas.

Espécie abatida: *Cupressus sempervirens*, s/nº

Espécie a plantar: *Cupressus sempervirens* (2 exemplares)

Condicionantes aquando da realização dos trabalhos: trânsito pedonal e rodoviário

Comunicação de abate de árvore

Proponente: Município de Viseu

Localização: Av. Cidade de Salamanca, Freguesia Viseu

Enquadramento fotográfico:

Fundamentação de facto:

Árvore em risco de fratura de pernadas devido à perda de resistência mecânica e cavidade em pernada, que por questões de segurança de pessoas e bens será abatida.

Espécie abatida: *Melia azeradach*, nº 94

Espécie a plantar: *Melia azeradach*

Condicionantes aquando da realização dos trabalhos: trânsito pedonal e rodoviário